

-								-					
0	1	2	3	4		5	6		7	8	9		
Aggregatsteuerung  Kaisermühle  Firma:  Pirker  SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG  SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG  SCHALTSCHRANKGRÖSSE: SOCKEL: LACKIERUNG: SCHUTZHAST: SCHUTZMASSNAHME: BLINDSCHALTBILD: RAB T035 IP54 It EVU nein mein mein mein mein mein mein unten TURANSCHLAG: TURANSCHLAG:  TURANSCHLAG:  TURANSCHLAG:  Adgregatsteuerung  Kaisermühle  VERDRAHTUNGSFARBEN  VERDRAHTUNGSFARBEN  HAUPTSTROMKREIS 400/230V: SCHWATZ HEUTRALLEITER: SCHUTZHEITER: STEUERSPANNUNG 0-24VAC: L/N Diau/hellblau mit Trafo: L/N Diau/hellblau mit Trafo: STEUERSPANNUNG 0-24VAC: L/N Diau/blau-weiß GND, DDC: MESSLEITUNGEN, FÜHLER: POTENTALFEIE LEITUNGEN: Orange Orange Orange									!!ACHTUNG!!_  Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftun Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkann Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwend sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen.  Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten!  Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen!  Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf feste Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!				
			E	Blattve	rze	eichn	is						
000 Deckb 001 Netza	latt nschluß			02 Verdichter 03 Kondensatorlüfte	er			004	IR33E9HR20				


				Datum	03.05.19
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	




Aggregatsteuerung Kaisermühle Deckblatt Zeichn.Nr.: 062/19 Blatt 0 von 4 Bl









	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Nr.	Feldgerät Leitungs- bezeichnung		Le	eitungs- /p	Anzahl Adern	Zielbezeichnung					
1	-1We1 -1W1		YSLY (LSYY) 5>	2,5JZ M20	5	Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE					
2	-2M1		-2W1		YSLY (LSYY) 3>		4	Verdichter			
3	-2M1		-2W2		YSLY (LSYY) 7>		7	Steuermodul CM-RC-01 Verdichter			
4	-2M1		-2W3			2x0,750Z M16	2	Freigabesignal Verdichteranlauf			
5	-2M1		-2W4			2x0,750Z M16	2	Verbundregelsignal 0			
6	-2B1		-2W5		YSLY (LSYY) 7>	0,75JZ M16	5	HD-ND-Presssostat			
7	-3M1		-3W1		YSLY (LSYY) 4>		4	Kondensatorlüfter			
8	-3B1		-3W2		YSLY (LSYY) 3>	1,5JZ M20	3	Thermokontakt Kondensatorlüfter			
9	-3B2		-3W3		YSLY (LSYY) 3>		3	Pressostat Kondensatorlüfter			
10	- 4B1		- 4W1			2x0,750Z M16	3	Drucktransmitter 0-			
							-	Di donci anomizecor	101		
	<u> </u>	l lno+	m   02 05 10							70-1-06	
-		Datum 03.05.19 Bearb.Hattinger Gepr. Datum Name Norm			Aggregats Kaisermüh	teuerung Le		Zeichn.N			
+		Genn	D. Hattinger	CUICE	CI					062/19 Blatt 1	
	nderung	Datum Name Norm		כסוחט	<b>S L</b> Kabellist	9				von 1	

0	1	2	3		4	5		6	7	8	9			
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung				Artike] Beschreib	ung		Artikel Bezüge						
1			(	004R					-2M1					
1					IR33Z9HR20 230Vac				-4N1					
1	C6/1N				nerungsautoma	ten		-2F2						
1	DILM12-10(230V50HZ)				Schütz				-2K1					
2	DILM12-XSPR240	)	ı	RC-Löschglied				-3N1, -2N1						
1	DILM9-10(230V5	OHZ)		Schütz				-3K1						
10	EK 2,5 ge/gr		I	Erdungsklemme				-X2,	-X1					
2	Klemme 2,5 bla	au	ŀ	Klemme N				-X1						
29	Klemme 2,5 gra	au	I	Kler	nme L			-X2,	-X1					
1	LT25 -17,1A A	\C23	ŀ	Haup	otschalter			- 1Q1						
1	M10HEU1		l	Umso	chalter 1pol.	1-0-2		-2\$1						
3	M16		I	Kabe	elverschraubu	ng		- 2W3	s, -2W4, -4W	/1				
1	M16		1	Kabelverschraubung				- 2W5	,					
1	M16			Kabelverschraubung				- 3W3	}					
1	M20		I	Kabelverschraubung				- 1W1						
2	M20		I	Kabelverschraubung				-2W1	, -3W2					
1	M20			Kabelverschraubung				- 2W2						
1	M20		I	Kabelverschraubung				-3W1						
1	PKZM0-0,4			Motorschutzschalter				-3F1						
1	NHI-E-11-PKZ0		1	Normalhilfsschalter										
1	PKZM0-10			Motorschutzschalter				-2F1						
1	NHI-E-11-PKZ0				nalhilfsschal									
1	Relais4polig23	BOVAC		Miniatur - Relais 4polig										
1	Sockel 4polig					ur Relais 4pc	olig							
1	Signalleuchte			Signalglimmlampe grün										
1	Signalleuchte		I .	Signalglimmlampe rot					-2H2					
1	WS 4420 B=400	) H=400 T=20	00 \	Wandschrank IP 55				- ON1						
	Datum	03.05.19									Zeichn.Nr.:			
	Bearb. Hattinger F. Gepr. SCHIE			Aggregatsteuerung Kaisermühle						062/19				
Zust. Änderu	ung Datum Name Norm	~ >	CUIE	Materialliste							Blatt 1 von 1 Bl			